

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfléz	VR001	Kerveltoc nord	Enrobé carrossable	Impasse	D110	Kerveltoc	Bon	Aucun	654	> 3.5m	Rouge	Route Impasse, dessert le hameau de Kerveltoc	26/04/2024
Tréfléz	VR002	Kerveltoc Sud	Chemin Agricole	Usage agricole	D110	Kerveltoc	Variable	Aucun	268	2,5m	Rouge	Longe le ruisseau du Douric	26/04/2024
Tréfléz	VR003	Traon Kerveltoc	Partiellement carrossé	Accès habitat	Kerveltoc	Habitat	Moyen	Aucun	150	2,5m	Rouge	Partiellement remblayé et intégré à la parcelle voisine.	26/04/2024
Tréfléz	VR004	Mouster	Liaison Intercommunale	Usage mixte	Runeven	Mouster	Moyen	Entretien Annuel	863	2,5m	Rouge	Chemin de liaison. Offre une jonction vers le Mouster, Brégaran et les sentiers de Pont du Chatel	26/04/2024
Tréfléz	VR005	Desserte Mouster A	Desserte	Accès parcelles	VR004	Parcelles	Disparu	Aucun	93	2,5m	Rouge	Intégré dans les cultures	26/04/2024
Tréfléz	VR006	Desserte Mouster B	Desserte	Accès parcelles	VR004	Parcelles	Disparu	Aucun	74	2,5m	Rouge	Intégré dans les cultures	26/04/2024
Tréfléz	VR007	Traon Mouster	Desserte	Accès parcelles et zone boisée	VR004	Parcelles	Moyen	Vigilance requise	335	2,5m	Rouge	Pourrait potentiellement offrir une jonction sur le sentier du Douric . Nécessiterait la signature d'une convention avec le propriétaire de la zone boisée	26/04/2024
Tréfléz	VR008	Runeven	Enrobé carrossable	Impasse	D110	Douric	Bon	Aucun	319	>3,5m	Bleu	Route Impasse, dessert le hameau du Douric et deux sentiers exceptionnels : le sentier du Douric et le sentier de Coat Pin	26/04/2024
Tréfléz	VR009	Sentier du Douric	Sentier	Liaison pédestre	Lieu-dit Douric	VR014	Correct	Entretien Annuel	832	1,5m	Bleu	Exceptionnel - Très joli chemin creux. Usage pédestre, VTT et trek principalement	26/04/2024
Tréfléz	VR010	Prat Ar Gouezou	Chemin	Usage mixte	VR014	VC N°12	Moyen	Entretien Annuel	232	2,5m	Bleu	C'est la continuité du chemin de Douric vers le hameau de Prat Ar Gouezou. Usage essentiellement agricole	26/04/2024
Tréfléz	VR011	Creac'h Coat Pin	Chemin	Liaison pédestre	Lieu-dit Douric	VC N°11	Bon	Entretien Annuel	883	>1,5m	Bleu	Exceptionnel - Intérêt patrimonial évident (site du Moulin de Park Coz) . Très joli chemin creux. Usage pédestre, VTT et trek principalement	26/04/2024
Tréfléz	VR012 VR013	Desserte Sans nom A et B	Chemin	Usage agricole	VR011	VR014	Moyen	Aucun	190	2,5m	Bleu	Une section borde un court chemin creux devenu roncier. Peu d'intérêt.	26/04/2024
Tréfléz	VR014	Brégaran	Liaison Intercommunale	Empierré partiellement Usage mixte	Kerveltoc	Brégarant	Bon	Entretien Partiel	1565	>3.5m >2,0m	Vert	La partie non empierrée (après croisement avec VR017) offre la jonction vers Brégaran Prat Ar Gouezou et les sentiers de Pont du Chatel	26/04/2024
Tréfléz	VR015	Brégaran A	Desserte	Usage agricole	VR014	Parcelles	Moyen	Aucun	180	>2,5m	Vert	Sans intérêt	26/04/2024
Tréfléz	VR016	Brégaran B	Desserte	Usage agricole	VR014	Parcelles	Disparu	Aucun	85		Vert	Inexistant - Intégré aux parcelles	26/04/2024
Tréfléz	VR017	Divez	Liaison	Usage mixte	VC N°11 Divez huella	VR014	Moyen	Aucun	230	>3,0m	Vert	Chemin de liaison	26/04/2024
Tréfléz	VR018	Prat Ar Gouezou	Empierré	Liaison Usage Agricole	VC N°11 Divez Huella	Prat Ar Gouezou	Moyen	A maintenir	700	>3,0m	Vert	Liaison entre Divez Huella et Prat Ar Gouezou. Pourrait offrir une liaison vers les sentiers de Lanhouarneau	26/04/2024
Tréfléz	VR019	Desserte Coz Ilis A	Chemin	Usage Agricole	VR 020	Parcelles	Moyen	Aucun	187	2,5m	Rouge	Se connecte avec un chemin de desserte privé qui pourrait ramener au VC N°12 en réduisant la part de route. Convention requise	Convention requise N°5 07/06/2024
Tréfléz	VR020	Coz Ilis	Sentier et chemin	Usage mixte en partie haute - Coz Ilis	Squilloric	Fontaine Coz Ilis		Entretien	554	>1.5m	Rouge	Partiellement chemin à usage agricole. Présence de nombreuses sources l'hiver. Drainage ?	07/06/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfléz	VR021	Coz Ilis	Enrobé carrossable	Impasse	VC N°12	Hameau de Coz Ilis	Bon	Aucun	154	>3,0m	Rouge	Goudronné dans son début. Fin sans autre fonction qu'un parking et l'accès au chemin privé de la fontaine de la Sainte	07/06/2024
Tréfléz	VR022	Desserte Coz Ilis B	Chemin Agricole	Desserte de parcelles	VR020	Parcelles	Moyen	Aucun	135	2,5m	Rouge	Chemin agricole sur environ 20 m puis intégré dans la parcelle	07/06/2024
Tréfléz	VR023	Desserte Coz ilis C	Accès	Inconnue	VR020	Parcelle ?	Inconnu	Aucun	25		Rouge	Pas vu	07/06/2024
Tréfléz	VR024	Milin Coat Lez	Chemin	Usage mixte et Desserte	Coat Lez	Traon Squilloric	Bon	Entretien ponctuel	553	2,5m	Vert	Exceptionnel. Intérêt patrimonial évident (site du moulin de Coat Lez) . Chemin entretenu. Ne correspond pas totalement dans sa partie haute au tracé cadastral. Liaison vers Coat Pin nécessitant une convention avec les propriétaires	Convention requise N°3 31/05/2024
Tréfléz	VR025	Sans nom	Piste	Liaison pédestre	VR024	VR020	Disparu	Ouverture et Entretien Annuel	0	<1,5m	Vert	Chemin de broussailles à ouvrir. Près de la rivière coté champs Pronost.	31/05/2024
Tréfléz	VR026	Milin Coat Lez A	Chemin	Desserte de parcelles	Ch. Milin Coat Lez	Parcelles	Entretenu	Aucun	36	2,5m	Vert	Chemin entretenu	31/05/2024
Tréfléz	VR027	Desserte Coat Lez	Chemin	Desserte de parcelles	Coat Lez	Parcelles	Moyen	Aucun	309	2,5m	Vert	Desserte de champs sans débouché	31/05/2024
Convent+B 28:R28 N°3	VR028	Creac'h Ar Valy	Sentier	Pédestre	D110	Chemins agricoles privés	Entretenu	Entretien annuel	357	1,5m	Bleu	Pas de continuité. Débouche à droite (vers Coat Pin) et à gauche (vers coat Lez) sur des chemins agricoles privés. Nécessitera une convention avec les propriétaires.	Convention requise N°3 07/06/2024
Tréfléz	VR029	kerouily	Chemin	Desserte de parcelles	Kerouily	D110	Moyen	Entretien ponctuel	366	0	Bleu	Permet de rejoindre Coat Pin sans passer par la route. Usage pédestre, VTT et trek principalement	07/06/2024
Tréfléz	VR030	Route de Kerouily	Enrobé carrossable	Impasse	VC n° 6	Hameau de keouily	Bon	Aucun	310	3,5m	Bleu	Route impasse. Dessert le hameau de Kerouily. Passage de VTT, piétons qui remontent sur coat pin par VR029.	07/06/2024
Tréfléz	VR031	Route de Coat Lez	Enrobé carrossable	Impasse	D110	Hameau de Coat Lez	Bon	Aucun	512	3,5m	Bleu	Route impasse. Dessert le hameau de Coat Lez.	07/06/2024
Tréfléz	VR032	Desserte Coat Lez A	Chemin	Desserte de parcelles	VR031	Parcelles	Moyen	Aucun	210	2,5m	Bleu	Pas de continuité	07/06/2024
Tréfléz	VR033	Desserte Coat Lez B	Empierré	Desserte de Bâtis.	VR031	Bâtis dont Manoir.	Bon	Aucun	103	>2,5m	Bleu	Pas de continuité	24/02/2024
Tréfléz	VR034	Kerelaouen	Chemin	Liaison	D129	Chemin de Mezavel	Enherbé et Ronces	Entretien ponctuel	233	1,5m	Rouge	Chemin agricole non entretenu. Il longe un talus/roncier au début (coté Mezavel) pour déboucher dans le hameau de kerelaouen	05/07/2024
Tréfléz	VR036	Chemin de Mezavel	Chemin	Usage Mixte	VC N° 23	Lannarnus Braz	Enherbé	Entretien Annuel	806	2,5m	Rouge	Enrobé dans ses premiers mètres, il longe les serres de Mezavel. Offre une liaison pédestre sécurisée et idéale pour rejoindre Lanarnus puis Pen Ar Roz	05/07/2024
Tréfléz	VR037	Squilloric - La ligne	Ancienne voie ferrée	Chemin pédestre	La gare	Kerelaouen	Bon	Entretien Annuel	763	3,5 m	Rouge	Bon état. Son statut de chemin pédestre devrait être sanctuarisé par la commune. Offre une liaison pédestre sécurisée et idéale pour rejoindre Mezavel	05/07/2024
Tréfléz	VR038	Squilloric A	Chemin	Impasse. Desserte bâtis	Squilloric	Bâtis	A vérifier	Aucun	85	2,5m	Rouge	Une partie probablement "ingérée" dans une propriété	05/07/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfléz	VR039	Sentier du Squilloric	Sentier de liaison	Usage pédestre	Squilloric	Milin Coat Lez	Bon	Entretien Annuel	209	<1,5m	Rouge	Exceptionnel - Très joli chemin creux. Usage pédestre, VTT et trek principalement	05/07/2024
Tréfléz	VR040	Squilloric B	Enrobé carrossable	Impasse Desserte Bâtis	Squilloric	Bâtis	Bon	Aucun	101	>2,5m	Rouge	Impasse bitumée	05/07/2024
Tréfléz	VR041	Desserte de desserte	Chemin	Desserte	VR042	Parcelles	Disparu	Aucun	73	0	Rouge	Intégré dans parcelles cultivées	05/07/2024
Tréfléz	VR042	Coz Ilis A	Chemin	Desserte parcelle	VC n°12	VR041	Disparu	Aucun	240	0	Rouge	Intégré dans parcelles cultivées	05/07/2024
Tréfléz	VR043	Parc Coz	Chemin	Desserte parcelle	D129	Parcelles	Mauvais	A maintenir	670	2,5m	Vert	Le début est encore à l'état de chemin. Ensuite intégré dans une ou plusieurs parcelles. Des déplacements seraient à envisager.	05/07/2024
Tréfléz	VR044	Ancien chemin Prat Coz	Chemin	Desserte parcelle	D129	Parcelles	Mauvais	A maintenir	926	2,5m	Vert	Idem VR043. Existe encore à l'état de chemin. Débroussaillage nécessaire et déplacements de tracé à envisager si décision de l'utiliser.	05/07/2024
Tréfléz	VR045	Prat Coz	Chemin	Desserte parcelle	VR43	Parcelles	Mauvais	Aucun	93	0	Vert	Desserte de champs sans débouché. Sans intérêt.	05/07/2024
Tréfléz	VR046	Gouezen Ar Roué	Sentier	Liaison	Lanarnus Huella	Gouezen Ar Roué	Appropriation partielle	Entretien Annuel	647	<1,5m	Vert	Conciliation. A restaurer ou troquer en faisant respecter une largeur de 1,5m minimum sur toute la longueur	05/07/2024
Tréfléz	VR047	Sans nom A	Chemin	Usage mixte	Lanarnus Braz	VC N°25	A restaurer	Entretien Annuel	550	>1,5m	Vert	A restaurer en faisant respecter une largeur de 1,5m minimum sur toute la longueur	05/07/2024
Tréfléz	VR048	Pencreach Kerelaouen	Chemin	Usage Mixte	Pencreach Kerelaouen	Intersection VR048 et VR047	A restaurer	Entretien Annuel	622	<2,0m	Vert	A entretenir en faisant respecter une largeur de 2,5m minimum sur toute la longueur	05/07/2024
Tréfléz	VR049	Sans nom B	Chemin	Liaison & Desserte parcelles	Mezavel	VC N°25	Mauvais	Aucun	599	Variable	Vert	Peu visible. Une partie intégré dans parcelles	05/07/2024
Tréfléz	VR050	Lanarnus Huella	Chemin	Usage mixte	Intersection VR048 et VR047	Lanarnus Huella	Bon	Entretien Annuel	105	2,5m	Vert	Tronçon sympa entre deux talus. A garder	05/07/2024
Tréfléz	VR051	Liaison ancien chemin Prat Coz	Liaison	Usage agricole	D129	VR044	Moyen	A maintenir	144	0	Vert	Idem VR043 et VR044. Travaux d'entretien si décision de l'utiliser	05/07/2024
Tréfléz	VR052	Park Coz	Chemin	Desserte	D129	Parcelles	Moyen	Aucun	60	0	Vert	Sans intérêt	05/07/2024
Tréfléz	VR053	Pencreac'h Kergongar	Sentier	Liaison vers Lochrist et Pen Ar Roz	Lanarnus Bihan	Kergongar	Mauvais. A réhabiliter.	Entretien Annuel	883	Variable	Bleu	Exceptionnel. Chemin en partie creux. Ouvre des liaisons pédestres sécurisées vers Lochrist (Kergongar) et Tréfléz (Pen Ar Roz)	Conciliation requise N°3 05/07/2024
Tréfléz	VR054	Chemin de Milin Lanarnus	Chemin Agricole	Desserte Agricole	Lanarnus Bihan	Froust	Moyen	A maintenir	603	>2,5m	Bleu	Intérêt patrimonial évident. Menait au site de l'ancien Moulin de Lanarnus	05/07/2024
Tréfléz	VR055	Traverse	Chemin	Desserte	Lanarnus Bihan	VR054	Bon	Aucun	183	>2,5m	Bleu	Partiellement intégré dans parcelles. A régulariser.	05/07/2024
Tréfléz	VR056	Sans nom	Fossé	Evacuation eaux pluviales vers Pen ar Roz	VC N°7	Parcelles	A vérifier	A maintenir	509	Variable	Bleu	Intérêt écologique évident. Zone humide. Bosquets	05/07/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations		Date Valid.
Tréfleze	VR057	Lescoat	Chemin	Disparu. Intégré dans parcelles.	Lanarnus Braz	Le Frouit	Appropriation partielle	A maintenir ou conciliation.	405	1,5m	Bleu	Exceptionnel. Intérêt patrimonial évident . A échanger contre un accès libre au pont en pierre (Pont de Lochoré) qui permettait de rejoindre Plounévez. Possibilité à terme de liaison avec Plounévez et les chemins de la vallée du Rest.	Conciliation requise N°1	05/07/2024
Tréfleze	VR058	Lanarnus Bihan	Empierré	Desserte bâtis et liaison vers VR054	Mezavel	Lanarnus Bihan	Bon	A maintenir	226	>2,5m	Bleu	Donne accès au site de l'ancien moulin de Lanarnus.		05/07/2024
Tréfleze	VR059	Penn Ar Roz A	Chemin	Desserte parcelles	Lan Ar C'houezenn	Parcelles	Moyen	Aucun	111	2,0m	Bleu			05/07/2024
Tréfleze	VR060	Chemin de Pen Ar Roz	Enrobé carrossable puis sentier pédestre	Liaison vers Kergongar.	Pencreach Kergongar	Jonction VC N° 13 et VC N° 14	Mauvais	Réhabilitation puis entretien ponctuel	520	2,5m	Bleu	Exceptionnel. Intérêt patrimonial évident . Donne accès aux lavoirs de Pen Ar Roz et au site de l'ancien moulin du Roz. Liaison vers Lochrist (Kergongar)		05/07/2024
Tréfleze	VR061	Lann Ar C'houezenn	Chemin	Liaison vers Kergongar.	VC 22	VR60	Partiellement remblayé	Réhabilitation puis entretien ponctuel	103	0	Bleu	Alternative à VR060. Donne accès aux mêmes sites.		05/07/2024
Tréfleze	VR062	Sans nom C	Chemin Agricole	Liaison et desserte	D110 (Roc'h Toul)	VC N° 13	Bon	Entretien Annuel	617	2,5m	Rouge	Bon état. Herbe à broyer. N'existe plus de l'autre coté du VC N°13.		22/08/2024
Tréfleze	VR063	Lann Ar C'houezenn A	Chemin	Desserte parcelles	VR071	Parcelles	Moyen	Aucun	79	1,5m	Rouge	Desserte parcelles		02/08/2024
Tréfleze	VR064	Rue du château d'eau	Enrobé carrossable	Liaison	VC N°7 (Rumiadou)	D 110 (Bel Air)	Bon	Aucun	692	3,5m	Rouge	Quoique enrobé ce chemin reste une voie du domaine privé communal		02/08/2024
Tréfleze	VR065	Lann Ar C'houezenn B	Chemin	Desserte Agricole	VC N°14	Parcelles	Moyen	Aucun	148	2,5m	Rouge	Desserte Agricole		02/08/2024
Tréfleze	VR066	Lann Ar C'houezenn C	Chemin	Liaison & Desserte parcelles	VC N° 14	VR062	Moyen	Entretien ponctuel	176	2,5m	Rouge	Chemin déplacé pour créer une retenue d'eau mais existant. A débroussailler. Permet de rejoindre VC N°14 à partir d'Hellan ou de Roc'h Toul		02/08/2024
Tréfleze	VR067	Chemin de Coatinoc	Chemin	Liaison	Coatinoc	D210 (Leur Ar Calvez)	Incomplet à préciser	Entretien Annuel	372	2,5m	Rouge	Au départ de Coatinoc : chemin creux à finir de défricher. Débouche ensuite entre 2 parcelles cultivée. Tracé à préciser . Permet de rejoindre VR074 ou VR075	Clarification requise N°3	02/08/2024
Tréfleze	VR068	Leur Ar Calvez	Chemin	Desserte Parcelles	D210	Parcelles	correct	Aucun	88	2,5m	Rouge	Desserte agricole		02/08/2024
Tréfleze	VR069	Chemin des deux croix	Chemin	Liaison pédestre	Rue du Château d'eau	Les deux croix	correct	Entretien annuel	222	2,5m	Rouge	Liaison très utile à entretenir		02/08/2024
Tréfleze	VR070	Mesmeillan A	Empierré carrossable	Desserte bâtis et liaison vers D110	D210	VR072	Bon	Aucun	106	2,5m	Rouge	Bon état, empierré		02/08/2024
Tréfleze	VR071	Le cour	Liaison	Usage mixte	Rue du château d'eau	Le cour	Bon état mais bouché coté Château d'eau	Réhabilitation puis entretien ponctuel	425	2,5m	Rouge	Bon état général. La jonction avec la rue du château d'eau nécessitera un dégagement des gravats		02/08/2024
Tréfleze	VR072	Mesmeillan B	Sentier pédestre	Liaison	D110 (Bel Air)	VR070 (Mesmeillan)	Engazonné	Entretien annuel	116	1,5m	Rouge	Bon état général. Problème de haies de tailles excessives à faire rétablir par riverains		02/08/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.	
Tréfléz	VR073	Bediez	Chemin	Liaison	VC15	VC1	Obstrué coté VC N°1 et non entretenu.	A définir	145	2,5m	Vert	Beau passage obstrué par une haie coté route. Statut (cession, réouverture) à définir avec les propriétaires mitoyens en fonction d'un usage précis qui restera à définir	Clarification requise N°5	07/03/2024
Tréfléz	VR074	Roc'h Toul	Chemin	Impasse (desserte bâti) puis sentier pédestre	Mestreuz	Roc'h Toul	Moyen	Réhabilitation puis Entretien annuel.	414	2,5m 1,5m	Vert	Exceptionnel. Belle partie en chemin creux bordé de bosquets. Faune sauvage et flore abondante		25/02/2024
Tréfléz	VR075	Traon Roc'h Toul	Chemin	Liaison	D110	VC4	Praticable	Aucun	170	2,0m	Vert	Bon état mais peu utilisable sauf à lui faire rejoindre Roc'h Toul à travers la carrière Poulicart		23/02/2024
Tréfléz	VR076	Chemin de Bediez	Chemin	Desserte	VC n°1	Bédiez	Partiellement disparu	Réhabilitation puis Entretien annuel.	333	2,5m	Vert	Intérêt évident. Permettrait de faire la liaison mezonan-Mestreuz sans passer par la route. Riverains à identifier pour réhabilitation		24/02/2024
Tréfléz	VR077	Pencreac'h Mezonan	Empierré carrossable	Desserte de Bâti	Pencreac'h Mezonan		Bon	A définir	205	3,0m	Vert	L'intérêt pourrait résider dans la jonction avec VR079 et Roc'h Toul. Nécessitera une convention avec les propriétaires riverains		25/02/2024
Tréfléz	VR078	Mestreuz	Chemin	Desserte parcelles	VC N°1 (Keriogan)	VC N°15 (Mestreuz)	Praticable	Réhabilitation puis Entretien annuel.	499	2,5m	Vert	Etat correct. Perdu sa largeur sur une partie. Offrirait une liaison pédestre sécurisée et idéale pour rejoindre Keriogan depuis Mestreuz		23/02/2024
Tréfléz	VR079	Mestreuz	Chemin	Desserte parcelles	VC N°4	Parcelles	Correct	A définir	137	2,5m	Vert	L'intérêt pourrait résider dans la jonction avec VR077 et Pencreac'h Mezonan. Nécessitera une convention avec les propriétaires riverains		25/02/2024
Tréfléz	VR080	Chemin de la nuit des Etoiles	Empierré carrossable	Usage mixte Liaison	Mestreuz	Kervren	Excellent	Aucun	492	3,0m	Vert	Parfait état. Vue agréable sur mer. Manque un peu de caractère car bordé de parcelles cultivées		25/02/2024
Tréfléz	VR081	Chemin d'hellan	Empierré	Usage mixte	D110 (Roc'h Toul)	Hellan	Correct	Entretien quand et si nécessaire	148	2,5m	Vert	RAS. Agréablement bordé de verdure à son début. Même remarque ensuite que VR080		25/02/2024
Tréfléz	VR082	Ruvas	Chemin	Usage Mixte	D210 (Ruvas)	VC N°04 (Mestreuz)	Moyen	Entretien ponctuel	397	2,5m	Vert	Usage pédestre, de temps en temps courses (VTT et trek principalement)		25/02/2024
Tréfléz	VR083	Hellan	Chemin	Desserte parcelles	VR081	Kervren	Moyen	Entretien quand et si nécessaire	554	2,5m	Vert	RAS. Même remarque que VR080		25/02/2024
Tréfléz	VR084	Pencreac'h Ty Nevez	Chemin/sentier	Liaison	Ty Nevez	Roc'h Ar Vouguer	A réhabiliter en grande partie.	Réhabilitation puis entretien annuel	525	Variable	Rouge	Exceptionnel. Chemin creux pratiquement sur toute sa longueur. Ouvre une jonction vers l'espace dunaire et la plage de Keremma. Nécessitera une convention avec le ou les propriétaires riverains.	Convention requise N°1	24/02/2024
Tréfléz	VR085	Milin Alm	Sentier pédestre	Desserte Milin Alm	VC N°13 (Kervren)	Milin Alm	Correct	Entretien Annuel	256	1,5m	Rouge	Exceptionnel. Chemin creux sur toute sa longueur. Ouvre en outre une liaison vers Lochrist (gué de Milin Alm) ou via le lavoir d'Hellan (coté Tréfléz). Nécessitera une convention avec le ou les propriétaires riverains	Convention requise N°2	26/02/2024
Tréfléz	VR086	Camfrou	Chemin	Liaison et desserte	Ty Nevez	Camfrou	Peu praticable l'hiver. Une partie privée.	A définir	213	2,0m	Rouge	Permettrait une belle liaison vers Plounévez. Nécessitera au minimum une convention avec le ou les propriétaires riverains	Convention requise N°1	08/03/2024
Tréfléz	VR087	Ty Nevez	Enrobé carrossable	Impasse Desserte bâti	VC N° 04	Ty Nevez	Excellent	Aucun	276	3,0m	Rouge	RAS		26/02/2021
Tréfléz	VR088	Pencreac'h hellan	Chemin creux	Liaison	Lavoir Hellan	VC N°13(Hellan)	Nettoyé	Entretien Annuel	232	1,5m	Rouge	Exceptionnel. Intérêt patrimonial évident. Mène au lavoir d'hellan et au site de Milin Alm (coté Lochrist). Ouvre, coté Tréfléz, une liaison sur Milin Alm si convention avec propriétaires riverains	Convention requise N°2	25/02/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfleze	VR089	Desserte Roch Ar Vouguer	Chemin	Desserte parcelles	Roc'h ar Vouguer	Parcelles	Très moyen.	Aucun	189	1,5m	Rouge	Existant. Mais n'est plus utilisé	25/02/2024
Tréfleze	VR090	Desserte Hellan	Chemin	Desserte parcelles	Hellan	Parcelles	Disparu	Aucun	193		Rouge	RAS	25/02/2024
Tréfleze	VR091	Pencreac'h Arvor	Chemin	Desserte parcelles	VC n° 13	Parcelles	Moyen	Aucun	120	2,5m	Rouge	RAS	25/02/2024
Tréfleze	VR092	Roc'h Ar Vouguer	Chemin	Desserte parcelles	Roc'h Ar Vouguer	Parcelles Frouit	Très moyen.	A définir	183	2,5m	Rouge	Pourrait offrir un autre accès sur Camfrouit et Cour (Lochrist) à explorer ultérieurement avec Plounévez et propriétaires. A proximité du site de la chapelle Ste Ouidi aujourd'hui disparue	23/02/2024
Tréfleze	VR093	Hellan	Sentier	Jonction	VR088	VC n° 13	Correct	Entretien Annuel	158	1,5m	Rouge	Exceptionnel. Joli chemin creux. Vient d'être restauré ouvre accès vers Kervren et Ty nevez via VR 84	26/02/2024
Tréfleze	VR094	Roc'h Ar Vouguer	Chemin	Desserte	Desserte Roc'h Ar Vouguer	Parcelles	Très moyen.	Aucun	187	0	Rouge	En désuétude. Peu d'intérêt	25/02/2024
Tréfleze	VR095	Ode louc'h	Empierré carrossable	Impasse Accès à la Plage de Keremma	D10	Plage	Variable	Aucun	708	>3,5m	Bleu	Ode Louc'h constitue un des trois accès sécurisés au cordon dunaire et aux plages : Présence de passage piéton, vitesse limitée au passage de la D10	30/08/2024
Tréfleze	VR096	La tour A	Empierré carrossable	Impasse, accès bâtis	Arvor	La Tour	Correct	Aucun	141	>2,5m	Bleu	RAS	30/08/2024
Tréfleze	VR097	La Tour B	Empierré carrossable	Desserte	VC N°1	Parcelles	Correct	Aucun	100	2,5m	Bleu	RAS	30/08/2024
Tréfleze	VR098	La Tour C	Empierré carrossable	Desserte	VC N°1	Parcelles	Disparu	Aucun	28	2,5m	Bleu	RAS	30/08/2024
Tréfleze	VR099	Lanevez	Chemin	Desserte	D10	Parcelles	Partiellement disparu	Aucun	406	2,0m	Bleu	Peu utilisable en l'état	30/08/2024
Tréfleze	VR100	Ruvas	Fossé à l'ouest. Chemin disparu	Drainage d'une source (lavoir)	VC N°20	D210 (Ruvas)	Mauvais	Réhabiliter le lavoir ?	392		Bleu	Ancien chemin de Keriogan à Mezonan (cadastre de 1838). Inondé l'hiver. Passait à l'ouest de la ferme de Ruvas. Présence d'un lavoir à l'entrée coté VC N°20	30/08/2024
Tréfleze	VR101	Keriogan	Partiellement empierré	Liaison & Desserte bâtis	VC N°20	VC1	Correct	Entretien Annuel	332	2,0m	Bleu	En bon Etat. Permet une continuité pédestre sécurisée entre VR078 et la route du Quimperes	30/08/2024
Tréfleze	VR102	Ruvas A	Chemin	Desserte Parcelles	VC N°15	Parcelles	Correct	A définir	96	2,0m	Bleu	En bon état	30/08/2024
Tréfleze	VR103	Ruvas B	Chemin	Liaison et desserte	VC N°01	Parcelles	Correct	Aucun	140	2,0m	Bleu	En bon état	30/08/2024
Tréfleze	VR104	Bediez	Fossé	Fossé	VC N°01	Parcelles	Correct	Aucun	74	?	Bleu	Semble n'être qu'un fossé	30/08/2024
Tréfleze	VR105	Mezonan A	Enrobé	Desserte Bâtis et parcelles	D210	Parcelles	Excellent	Aucun	195	3,0m	Bleu	Enrobé. Excellent état	30/08/2024
Tréfleze	VR106	Mezonan B	Chemin	Liaison et desserte parcelles	Mezonan	Goulanou	Moyen	Réhabilitat.	608	2,0m	Vert	Intéressant. A débroussailler et réouvrir coté Mezonan après clarification avec les riverains.	Clarification requise N°1 30/08/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfléz	VR107	Goulanou Bihan	Chemin	Desserte mixte	VC N°21	Goulanou Bihan	Moyen	A conserver	230	2,0m	Vert	Accès à Goulanou bihan depuis la VC N°21	30/08/2024
Tréfléz	VR108	Mezonan C	Chemin	Accès parcelles	VC N°21	Parcelles	En voie de privatisation	Aucun	50	2,0m	Vert	En partie "Ingéré"	30/08/2024
Tréfléz	VR109	Goulanou Bihan	Chemin	Desserte mixte	VC N°21	Goulanou Bihan	Moyen	Aucun	286	2,0m	Vert		30/08/2024
Tréfléz	VR110	Goulanou	Empierré carrossable	Impasse	VC N°05	Zone Bâtie	Bon	Aucun	209	2,5m	Vert	Rien à signaler	30/08/2024
Tréfléz	VR111	Cosquer	Chemin Rural	Desserte parcelles	Cosquer	Parcelles	Moyen	Aucun	51	2,0m	Vert	Rien à signaler	30/08/2024
Tréfléz	VR112	Impasse des Ecoles	Enrobé	Desserte bâtît et accès pompier	VC N°05	Nvx Lotissement	Bon	Aucun	71	3,5m	Vert	Entrée du lotissement par la rue des écoles	30/08/2024
Tréfléz	VR113	Runébeul	Chemin	Impasse	VC N°05	Runebeul	Moyen	Aucun	0	2,5m	Vert	Accès Runebeul	30/08/2024
Tréfléz	VR114	Kerjean	Chemin Rural	Desserte mixte	D210	Kerjean	Moyen	Aucun	0	2,5m	Vert	Rien à signaler	30/08/2024
Tréfléz	VR115	Quibidic	Desserte bâtis enrobé	Impasse	Quibidic		Bon	Aucun	170	3,5m	Vert	Rien à signaler	30/08/2024
Tréfléz	VR116	Ty Bocourt	Desserte	Accès vers la Flèche ?	VC N°03	La Flèche	Inconnu	A réhabiliter	171	2,0m	Vert	Donnait accès à l' aval (300 mètres) du pont Gaulois. Probablement là ou les goémoniers remontaient leur barges. A réhabiliter et à garder !	30/08/2024
Tréfléz	VR117	Goulanou	Chemin	Liaison et desserte agricole	Goulanou	Ty bocour	Partiellement a défricher	Entretien Annuel	695	2,5m	Rouge	Bon état de Ty beaucour jusqu'au terrain du CCAS. Partiellement bloqué par de fils ensuite jusqu'à Goulanou. Zone boisée à défricher.	Clarification requise N°2 30/08/2024
Tréfléz	VR118	Grand Rohelou	Chemin	Usage mixte	Terrain de sport	Ty bocour	Correct	Entretien Annuel	470	2,0m	Rouge	Bon état, à entretenir	30/08/2024
Tréfléz	VR119	Rohelou Est	Chemin Rural	Usage mixte	Rohelou	VR117	Correct	Entretien Annuel	274	2,5m	Rouge	Bon état. Au croisement du VR117, se prolonge jusqu'à la route. Partie privé ? Propriété CCAS ?	30/08/2024
Tréfléz	VR120	Cosquer	Chemin Rural	Desserte Agricole	Cosquer	Point de jonction VR119 et VR120	Appropriation partielle	A définir	377	2,5m	Rouge	Englobé dans la ferme Roué. A négocier avec VR117 en partie autoappropriée (présence de fils électriques)	30/08/2024
Tréfléz	VR121	Rohelou Ouest	Chemin et sentier	Usage pédestre uniquement	Point de jonction VR119 et VR120	Toupet	Correct	Entretien Annuel	214	1,0m	Rouge	Chemin creux bien entretenu	30/08/2024
Tréfléz	VR122	Toupet	Chemin et sentier	Usage mixte	Langouriou	Pont Lez	Correct	Entretien annuel	450	2,5m	Rouge	Chemin (jusqu'à VR121) puis sentier. Bon état général.	30/08/2024
Tréfléz	VR123	Pont Lez	Chemin	Liaison	VC N°03	La flèche	Bouché	Entretien Annuel	81	?		Donnait accès à la Flèche en amont (50 mètres) du pont gaulois. A réhabiliter et à entretenir	
Tréfléz	VR124	Impasse du Toupet	Enrobé carrossable	Desserte Bâtis	D110	Toupet	Excellent	Maintient d'un Statut mixte	180	4.4m	Rouge	Voie goudronnée du lotissement de Toupet	30/08/2024
Tréfléz	VR125	Toupet	Sentier	Liaison	Terrain de sport	Toupet	Correct	Entretien Annuel	250	2,5m	Rouge	Sentier au nord du Lotissement de Langouriou. Fait la jonction entre la salle omnisport et l'impasse du Toupet	30/08/2024

Commune	Réf. chemin	Nom du chemin	Type Chemin	Fonction principale	Origine	Arrivée	Etat	Statut souhaité	Long.	Large	Groupe	Observations	Date Valid.
Tréfléz	VR126	Impasse de Langouriou	Enrobé carrossable		D129	D110	Excellent	Maintient d'un Statut mixte	118	4.5m	Rouge	Voie goudronnée du lotissement de Langouriou	30/08/2024
Tréfléz	VR127	Golvezou	Chemin	Liaison	D129	D110	Moyen	Aucun	253	2,0m		Chemin de liaison entre Golvezou et la D110. Peu exploitable à cause franchissement D110 et défaut de chemin en vis-à-vis.	
Tréfléz	VR128	Kerus	Enrobé carrossable	Desserte	D129	Poulaillers	Bon	Aucun	219	3,0m		Dessert des poulaillers.	
Tréfléz	VR129	Kerus A	Chemin	Desserte	VR129	Bâtis	Correct	Aucun	40	2,5m		Rien à signaler	
Tréfléz	VR130	La ligne 1	Empierré carrossable	Liaison	Seac'h	Kerus	Bon	Entretien annuel	930	2,5m		Bon état. Son statut de chemin pédestre devrait être sanctuarisé par la commune. Offre une liaison pédestre sécurisée et idéale vers Plouider	
Tréfléz	VR131	La gare	Enrobé	Liaison	D110	D129	Point Déchetterie	Aucun	72	3,5m		Rien à signaler	